



### 材質に関する方向と断面

A 樹幹または枝を円柱と考えて、その底面と上面の中心を結ぶ中心軸と平行する方向を軸方向 (axial / longitudinal direction)と呼ぶ。

B 樹幹または枝を円柱と考えて、その軸方向に垂直な断面である円の、接線と平行する方向を接線方向 (tangential direction) と呼び、また円の中心から円周に向かう方向を放射方向 (radial direction) と呼ぶ。樹幹または枝の、軸方向に垂直な断面を横断面 (transverse / cross section) または木口面、接線方向に沿った断面を接線断面 (tangential section) または板目面、放射方向に沿った断面を放射断面 (radial section) または柱目面と呼ぶ。接線断面および放射断面は軸方向に平行であることから縦断面 (longitudinal section) でもある。

C 木材の狂い。矢印は変形を示す。